

Теннесо напоминает о необходимости замены амортизаторов парами

дата публікації: 2018.09.19



Соблюдение правильной процедуры замены помогает предотвратить ухудшение эксплуатационных характеристик автомобиля и избежать преждевременного износа компонентов

Многие вещи, которыми люди пользуются каждый день, гораздо эффективнее менять парами. Компания Теннесо, международная производственная компания, выпускающая амортизаторы Monroe®, добавляет в этот список амортизаторы и напоминает, что замена только одного амортизатора или стойки может привести к ухудшению характеристик автомобиля и/или снижению надежности подвески.



Как и другие компоненты автомобиля, амортизаторы, совершающие в среднем 2 800 рабочих циклов на километр пробега, подвержены износу. При замене изношенного или вышедшего из строя амортизатора крайне важно, чтобы на другой стороне автомобиля также был установлен новый амортизатор — это обеспечит их стабильные характеристики и предотвратит преждевременный износ.

«Амортизаторы непосредственно влияют на несколько ключевых характеристик автомобиля: тормозной путь, отзывчивость рулевого управления, управляемость и сцепление шин с дорожным покрытием, — рассказывает Оскар Оскарссон, старший менеджер по обучению Теннеко, Афтермаркет ЕМЕА. — Замена только одного изношенного или вышедшего из строя амортизатора может отрицательно сказаться на всех этих характеристиках. Крайне важно, чтобы в автосервисе всегда производилась замена обоих амортизаторов одной оси, поскольку это является одним из важнейших факторов для безопасной и комфортабельной езды клиентов».



Поскольку внутренние компоненты нового амортизатора не были подвержены износу, использование нового амортизатора совместно с изношенным амортизатором может привести к неравномерному демпфированию. Это приведет к тому, что новый амортизатор будет изнашиваться на порядок быстрее, чем ожидалось, поскольку на него будет распределяться дополнительная нагрузка, компенсирующая износ старого амортизатора. В некоторых странах эта разница может быть причиной для отказа в прохождении технического осмотра.



ЗАМЕНЯЙТЕ ПАРАМИ

**Амортизаторы, как и обувь, всегда меняются парами.
Установка только одного амортизатора плохо сказывается на
управляемости, курсовой устойчивости и Вашей безопасности.
Проверьте амортизаторы у специалистов Monroe.**


www.MONROE.ru

MONROE

Изношенные и вышедшие из строя амортизаторы могут существенно влиять на комфорт и безопасность водителя, приводя к раскачиванию автомобиля в продольном и поперечном направлении и увеличивая длину тормозного пути. Эти и другие факторы могут быть источниками потенциальной опасности на дороге. По этой причине Теннесо и Монрое рекомендуют всем специалистам по обслуживанию автомобилей проверять амортизаторы на износ или повреждения каждые 20 000 км и во время периодического обслуживания автомобиля.

Во время осмотра автомобиля необходимо обязательно выполнить следующие проверки: отсутствие следов износа и повреждений на амортизаторах и стойках, проверка наконечников рулевых тяг и шаровых опор, отзывчивость рулевого управления, отсутствие следов вытекания жидкости из амортизатора или стойки, неравномерный износ шины, чрезмерное раскачивание кузова автомобиля по продольной оси, крен или раскачивание автомобиля при перестроении с одной полосы на другую.

Компания Tenneco поддерживает ассортимент продуктов Монрое путем обучения и распространения комплексной информации о диагностике автомобилей посредством платформ технической поддержки. Такой платформой является система Technicians Advanced Digital Information System (TADIS), в которой автослесари, установщики и другие специалисты по обслуживанию автомобилей могут найти тысячи полезных файлов. Чтобы воспользоваться TADIS и другими ресурсами, перейдите на вебсайт www.training.tenneco.com или www.monroe.ru. Доступ к рекламе, промоматериалам для точек продаж Монрое и полностью иллюстрированным каталогам также открыт и для независимых профессионалов по запчастям по ссылке www.monroecatalogue.eu.



Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artukul/51431>