


BMW X5: скрип з панелі приладів

дата публікації: 2024.12.30



Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Питання: наш клієнт є власником BMW X5 2014 року випуску і скаржиться на появу скрипучих звуків з панелі приладів під час руху по нерівному дорожньому покриттю. Ми чули ці звуки під час тест-драйву, але не можемо визначити причину. Просимо про допомогу.

Відповідь: Ми вже стикалися з цією проблемою на моделях X5, причина - недостатній зазор між панеллю приладів і лобовим склом через ослаблені або відсутні кріпильні гвинти (1). Зніміть оббивку з обох передніх стійок (2). Якщо є, послабте кріпильні гвинти панелі приладів (1). Перевірте правильність зазору між панеллю приладів і лобовим склом (3). Затягніть або встановіть нові кріпильні гвинти (1), момент затягування 8 Нм. Встановіть оббивку на обидві передні стійки (2). Після завершення ремонту проведіть тест-драйв, щоб переконатися, що несправність усунуто.

Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artykul/56133>