

Новий випуск журналу «Сучасна Автомайстерня»

дата публікації: 2020.04.08

The image shows the cover of the magazine 'Сучасна Автомайстерня' (Modern Auto Workshop). The cover features a blue header with the magazine title in white and red. Below the header, there is a white section with the Bilstein logo and the text 'Гарантія виробника від bilstein group'. Underneath, it says 'Наша обіцянка якості - ваша додаткова перевага!' (Our quality promise - your additional advantage!). There are four '3 РОКИ ГАРАНТІЯ ВИБРОШОКА' (3 Years Warranty for Road Noise) logos. At the bottom, there are logos for Bilstein, SWAG, and another brand. On the left side of the cover, there is a blue sidebar with white text listing various articles.

Українці назвали Continental кращими шинами с. 8

ГАЛЬМІВНІ КОМОДКИ Brembo XTRA с. 10

Mercedes ML W164 / GL X164 – стуки в підвісці. Практичний досвід, вартий уваги с. 18

CEI представляє нову модель шестерні ретардера для коробок передач Z.F. с. 20

Дезінфекція автомобіля для запобігання поширенню корона вірусу с. 30

bilsteingroup®

Гарантія виробника від bilstein group

Наша обіцянка якості - ваша додаткова перевага!

3 РОКИ ГАРАНТІЯ ВИБРОШОКА

3 РОКИ ГАРАНТІЯ ВИБРОШОКА

3 РОКИ ГАРАНТІЯ ВИБРОШОКА

3 РОКИ ГАРАНТІЯ ВИБРОШОКА

Більше інформації ви зможете знайти тут: bilsteingroup.com

www.bilsteingroup.com

SWAG

Незважаючи на карантин, автомагазинам і автосервісам офіційно дозволено працювати! А свіжу інформацію про галузь aftermarket, новини та технічні поради спеціалістів вони можуть знайти в нашому новому випуску.

У свіжому номері журналу «Сучасної Автомайстерні ви дізнаєтеся, зокрема, про таке:

- Українці назвали Continental кращими шинами;
- AUTODATA: поради професіоналів по ремонту;
- Mercedes ML W164 / GL X164 – стуки в підвісці. Практичний досвід, вартий уваги;
- CEI представляє нову модель шестерні ретардера для коробок передач Z.F.;
- Майбутнє систем охолодження. Виклики для користувачів та механіків;
- Які автомобільні рідини можна змішувати?
- Дезінфекція автомобіля для запобігання поширенню корона вірусу;
- Можливі причини падіння рівня моторної оливи;
- Широкі або вузькі шини? Як ваш вибір вплине на керування авто.

Про це та інше - [читайте на сторінках нашого журналу \(СКАЧАТИ\)](#).

Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artikul/52715>