

# 700 000 проблем з шинами у Tesla

дата публікації: 2025.01.06



**NHTSA** ✓

**Це може бути найбільше відкликання, пов'язане з дефектом системи контролю тиску в шинах. 15 лютого 2025 року перші автовласники в США отримають виклики в сервіс.**

Дефекти індикатора TPMS були виявлені в моделях Cybertruck, а також в Tesla 3 (з 2017-2024 рр.) і Tesla Y (2020-2024 рр.). Проблема полягає в тому, що попереджувальна лампа системи контролю тиску в шинах автомобілів може не загорятися, тому вона не попереджає водія про низький тиск в шинах, коли тиск нижче рекомендованого значення (вказаного на табличці з інформацією про шини та навантаження) за нормальних умов руху.

Автовиробник на чолі з Ілоном Маском заявив, що надасть безкоштовне оновлення програмного забезпечення для вирішення цієї проблеми. Очікується, що листи з повідомленням власникам будуть розіслані 15 лютого. Кампанія з відкликання координується Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Очікується, що загалом до офіційних дилерських центрів звернеться до 700 000 автовласників.

Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artykul/56136>