


# Fiat 500: інтенсивний запах в салоні автомобіля. Пошкоджений шланг вентиляції картера?

дата публікації: 2025.01.12



**Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, надає перевірені рішення поширених проблем в різних моделях автомобілей.**

**Питання:** В наш автосервіс на техогляд приїхав Fiat 500 1.2 з, і в його салоні відчувається інтенсивний запах. Здається, що він надходить з моторного відсіку. Двигун чистий і сухий, без явних ознак витоку оливи або охолоджуючої рідини. Ми також перевірили вихлопну систему на герметичність і провели тест на викиди, але нічого не знайшли. Чи є у вас якісь ідеї?

**Відповідь:** Нам відомо, що описана проблема зустрічається в декількох моделях Fiat і викликана тріщиною або пошкодженням шланга вентиляції картера. Зніміть корпус повітряного фільтра, щоб отримати доступ до шлангів вентиляції картера. Перевірте їх на наявність пошкоджень і за потреби замініть (рис. 1.1 і 1.2). Це повинно усунути проблему неприємного запаху в салоні автомобіля.

Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artykul/56139>